

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2085490224
Datum aktivace kuponu:	09. 10. 2026 15:20:06
Platnost do:	08. 11. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

TMBJB7NYXMF016425

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

ŠKODA

Model

ENYAQ

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

elektrína

Výkon

132 kW

Datum výroby

08. 04. 2021




Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	04/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 08. 04. 2021 Stáří vozidla: 5 let 6 měsíců Barva vozidla: Moon White Metallic – kód 2Y Vyrobena pro trh: Nizozemsko Strana řízení: levostranné			
2023	06/2023	62 000 km	 Nizozemsko	Servisní záznam
2025	04/2025	119 500 km	 Nizozemsko	Servisní záznam
2026	04/2026	149 500 km	 Nizozemsko	Servisní záznam
	06/2026	154 000 km		Inzerce vozidla

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 3	
Datum	06/2023
Země	 Nizozemsko
Stav tachometru:	62 000 km
Práce (výčet)	Inspection

Číslo záznamu 2 / 3

Datum	04/2025
Země	 Nizozemsko
Stav tachometru:	119 500 km
Práce (výčet)	Workshop remark

Číslo záznamu 3 / 3

Datum	04/2026
Země	 Nizozemsko
Stav tachometru:	149 500 km
Práce (výčet)	Inspection

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 09. 10. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 09. 10. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	09. 10. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE

Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Škoda
Název modelu	Enyaq SUV iV
Označení modelu	ENYAQ iV 60 132/62 E1H
Datum výroby	08.04.2021
Kód barvy	2Y
Barva	Moon White Metallic
Kód barvy střechy	2Y
Barva střechy	Moon White Metallic
Kód převodovky	UMF
Kód motoru	EBJC
Výkon(kW)	132
Země	Prodejní program HOLANDSKO
Iso název země	Nizozemsko
Převodovka	Transmission for electric drive (1-speed)
Počet převodových stupňů	1
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5AZFF2

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"Basic"
Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"FRONT ASSIST" – with warning and braking reaction to vehicles, pedestrians and cyclists
Ostatní	"Portago" – 4 alloy wheels 7J x 16 painted in anthracite
Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	"SUNSET" + front side acoustic windows
Ostatní	12-volt socket in luggage boot
Ostatní	3 spoke sport multi-function leather steering wheel with heating and with DSGpaddles
Ostatní	3-point seat belts in front, with pretensioner/lap belt pretensioner and height adjustment
Ostatní	5 seats
Ostatní	50-kW maximum DC charging power (direct current)
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Additional body cover on wheel arch and side sill
Ostatní	Additional el. heating
Ostatní	Additional interior noise suppression
Ostatní	Additional retro-reflectors (door area)
Ostatní	Air Care Climatronic 2 zone automatic climate control with enhanced air filter and stationary air conditioning
Ostatní	Alarm with interior monitoring, back up horn, towing protection and remote central door locking (2 foldable keys)
Ostatní	Alloy wheels 8J x 20
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Battery 320 A (49 Ah)
Ostatní	Battery charger (type 3)
Ostatní	Black decorative trims
Ostatní	Black roof rails
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Cell module A
Ostatní	Center console
Ostatní	Cockpit Infotainment (version 2)
Ostatní	Comfort seats in front (sports seats forRS)
Ostatní	Crossover
Ostatní	Curb weight range 1
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	DC-DC converter 3.0 kW
Ostatní	Decorative inserts
Ostatní	Disc brakes in front
Ostatní	Door panels with upholstery
Ostatní	driver assistance pack
Ostatní	Driving on the right

Ostatní	Driving Profile Selection
Ostatní	Drum brakes in rear
Ostatní	Electric motor unit 0EH.A
Ostatní	Electric motor, total system output 132 kW base motor is N06/N10
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Equipment options subset for the Netherlands
Ostatní	Ext.mirrors, power-folding/adjustable, separately heated,auto-dimming driver's side
Ostatní	Exterior mirrors: convex on driver side, convex on front passenger side
Ostatní	External, USB type C, only data socket(s)
Ostatní	Floor mats in front and rear
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Function "SMART LINK"
Ostatní	Gear ratio 12.976
Ostatní	Headlight range control
Ostatní	Heat pump
Ostatní	Heat-reflecting windshield
Ostatní	High-voltage battery 62 kWh (gross)
Ostatní	Charging cable mode 3, type 2/3, 16 A
Ostatní	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side
Ostatní	Chrome package
Ostatní	Independent heating with remote control
Ostatní	Information kit in Dutch
Ostatní	Infotainment Online 3Y
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior ambient lighting, type 1
Ostatní	Interior light in footwell in front and rear
Ostatní	IQ.Drive assistance systems package
Ostatní	Keyless locking and starting system Keyless Advanced without SAFELOCK
Ostatní	Labels in German
Ostatní	Launch of export vehicles
Ostatní	LED headlamps
Ostatní	LED rear combination lamp
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	Luggage compartment cover, sliding
Ostatní	Luggage compartment floor covering in flat needle-punched nonwoven
Ostatní	Luggage compartment lighting
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual child safety lock

Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Mobile phone interface "Comfort" with inductive charging feature
Ostatní	Moon White Metallic/Moon White Metallic
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Parking Basic
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Platform group class 2
Ostatní	Proactive occupant protection system
Ostatní	Production Control – IFA
Ostatní	Progressive steering
Ostatní	Radiator grille with chrome molding
Ostatní	radio system "alpha"
Ostatní	Rear axle weight, type 1
Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Rear spoiler
Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Rear-wheel drive
Ostatní	Refrigerant R744
Ostatní	Regional code "ECE" for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Seat trim covers in fabric/leatherette
Ostatní	Selection
Ostatní	Semi-automated driving assistance TravelAssist and lane keeping system Lane Assist
Ostatní	Separate daytime running light and Coming Home and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 2 years (fix) without km, electric vehicle
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag and interaction airbag in front
Ostatní	Side Assist
Ostatní	Single-tone horn
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Standard bumpers
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound

Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard rear seat release
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Storage compartments in trunk
Ostatní	Suspension range 04 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 235/50 R20 100T EU, ROW (polymer coating)
Ostatní	Tool kit
Ostatní	Torque 310 Nm Base motor is N06/N07/N10
Ostatní	Trailer hitch
Ostatní	Transmission for electric drive (1-speed)
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Type approval country Netherlands
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	UWB-capable country and carrier frequency, 433.92 to 434.42 MHz
Ostatní	Vehicle class differentiation -50A-
Ostatní	Vehicle inlet Combo 2 (EU)
Ostatní	Vehicles with special upgrade measures
Ostatní	Virtual pedal
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact in front and rear
Ostatní	Voice control
Ostatní	Weight range 7 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With emergency steering support with turn assist
Ostatní	With special requirements on the steering column lock
Ostatní	With umbrella
Ostatní	With welcome light (mirror)
Ostatní	Without additional exterior noise suppression
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without armrests for front seats
Ostatní	Without bracket
Ostatní	Without Car2X
Ostatní	Without combined lateral and longitudinal control
Ostatní	Without exterior ambient lighting
Ostatní	Without first aid kit and warning triangle

Ostatní	Without fixed package
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without headlamp washer system, with washer fluid level indicator
Ostatní	Without head-up display
Ostatní	Without heated washer nozzles
Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without charging cable (industrial connector)
Ostatní	Without light control
Ostatní	Without locking and starting systems
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without parking assistance/garage parking assist
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
Ostatní	Without roll-up sunshade
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without seat heating
Ostatní	Without seat ventilation/massage seat
Ostatní	Without ski bag
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without specific emission standard
Ostatní	Without storage compartment
Ostatní	Without storage compartment package/box
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V

případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Moon White Metallic – kód 2Y

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

09. 10. 2026

Značení skel

NE

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci. Můžete tak získat přehled o vývoji ceny a údajů ověřovaného vozidla.

Záznam 1/1

Foto

Datum pořízení inzerátu

24. 06. 2026

Inzerovaný nájezd

154 063 km

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.

KLIENTSKÝ KUPON

opravňuje k provedení bezpečnostního značení skel
SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS

s 50% slevou

Vozidlo

Značka a typ vozidla:

VIN (číslo karoserie):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pokyny

Tento KLIENTSKÝ KUPON slouží jako doklad pro provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS u Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen pracoviště) se slevou 50 %.

Pro jeho využití vám doporučujeme následující postup:

- na www.cebia.cz/apc vyhledejte pro vás nejdostupnější pracoviště
- telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS
- na pracovišti předložte tento KLIENTSKÝ KUPON společně s technickým průkazem

Objednávka služby

- tento KLIENTSKÝ KUPON byl vydán Cebia, spol. s r.o., v rámci slevy po prověření historie vozidla
- tento KLIENTSKÝ KUPON opravňuje předložiteli k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS vč. registrace do Systému OCIS za následujících finančních podmínek:

850 Kč vč. DPH

cenu hradí klient na pracovišti

Popis bezpečnostního značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS

- značení 6 skel vozidla technologií pískování kódu
- kód SBZ OCIS obsahuje 7 unikátních alfanumerických znaků
- kód EUROVIN OCIS obsahuje 17 alfanumerických znaků podle VIN vozidla
- vylepení 2 samolepicích etiket OCIS
- registrace do Systému OCIS
- vystavení OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS a identifikační karty OCIS
- více informací naleznete na www.cebia.cz/piskovani

.....
datum provedení

.....
razítko a podpis pracoviště