

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4975273307
Datum aktivace kuponu:	18. 06. 2026 13:31:51
Platnost do:	18. 07. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WVGZZZE2ZMP035991

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Model
ID.4

Palivo
elektrína

Typ karoserie
kombi

Datum výroby
26. 04. 2021

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	04/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla: Stáří vozidla: Barva vozidla: Vyrobeno pro trh: Strana řízení: 26. 04. 2021 5 let 1 měsíc Honey Yellow Metallic – kód G8 Německo levostranné				
	04/2021	5 km	Německo	Záznam tachometru
	09/2021		Německo	Poškození
	09/2021	10 500 km	Německo	Záznam tachometru
2023	07/2023	60 500 km	Nizozemsko	Záznam tachometru
	09/2023	65 500 km	Nizozemsko	Záznam tachometru
2026	06/2026	153 000 km		Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	09/2021
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 18. 06. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 18. 06. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	18. 06. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE

IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	ID.4
Označení modelu	ID.4 Pro Perfo 150/77 E1R
Datum výroby	26.04.2021
Kód barvy	G8
Barva	Honey Yellow Metallic
Kód barvy střechy	A1
Barva střechy	Black
Kód převodovky	UMF
Kód motoru	EBJA
Výkon(kW)	150
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Převodovka	Transmission for electric drive (1-speed)
Počet převodových stupňů	1
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	E213MN

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"exclusive line" emblem
Ostatní	"FRONT ASSIST" – with warning and braking reaction to vehicles, pedestrians and cyclists
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	2x USB in front, 2x USB in rear (middel-console),1x USB in rear-view mirror
Ostatní	3-point seat belts in front, with pretensioner/lap belt pretensioner and height adjustment
Ostatní	6+1 speakers
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Air Care Climatronic 2 zone automatic climate control with enhanced air filter and stationary air conditioning
Ostatní	Airstop® all-season tires, 235/55 R19 in front, Airstop® all-season tires 255/50 R19 in rear
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Armrests for both seats in cab
Ostatní	Battery 320 A (49 Ah)
Ostatní	Battery charger (type 3)
Ostatní	Bezel for infotainment display and central controls in Black
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Car2X
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Cast aluminium alloy wheels, 5-arm "Star" design
Ostatní	Cell module A
Ostatní	Center console
Ostatní	Central locking system Keyless Go without SAFELOCK
Ostatní	Crossover
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	DC battery charging (type 3)
Ostatní	DC-DC converter 3.0 kW
Ostatní	Disk brakes, front, 18-inch
Ostatní	Door and side trim panel in foam film, insert in leatherette
Ostatní	Driver seat with height adjustment
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Driving Profile Selection
Ostatní	Drum brakes in rear
Ostatní	Electric auxiliary air heater
Ostatní	Electric motor unit 0EH.A
Ostatní	Electric motor, system output 150 kW base motor is N06/N07/TB7/T3D
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Environment bonus
Ostatní	Equipment options subset for Germany

Ostatní	Exterior mirror housings painted
Ostatní	Exterior mirrors, electric. adjustable, foldable and heated, with environment lighting and curb view
Ostatní	Exterior mirrors: aspherical on driver side, convex on front passenger side
Ostatní	Exterior Style "Silver"
Ostatní	First aid kit, warning triangle and safety vest
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Gear ratio 12.976
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	High-voltage battery 82 kWh (gross)
Ostatní	honey yellow metallic/black
Ostatní	Charging cable mode 3, type 2/3, 16 A
Ostatní	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side
Ostatní	ID.3 Life
Ostatní	Illuminated vanity mirrors in sun visors
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior ambient lighting, type 1
Ostatní	Labels in German
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel, heated
Ostatní	LED headlamps
Ostatní	LED rear combination lamp
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	License plate carrier in front and rear (ECE)
Ostatní	Manual in German
Ostatní	Mobile phone interface "Comfort" with inductive charging feature
Ostatní	Mosel manufacturing sequence
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Platform group class 2
Ostatní	Pre-configured models
Ostatní	Radio "Ready 2 Discover"
Ostatní	Rear axle weight, standard
Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control

Ostatní	Rear-wheel drive
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Roof trim strip and rear pillar in Silver
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Seat trim covers in fabric "Basket"
Ostatní	Selection
Ostatní	Service indicator 2 years (fix) without km, electric vehicle
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag and interaction airbag in front
Ostatní	Side and rear windows in heat-insulating glass
Ostatní	Silver-anodized roof rails
Ostatní	Single-tone horn
Ostatní	Software network, version 5
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Spurhalte assist
Ostatní	Standard bumpers
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard curb weight range
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Steel temporary spare wheel, car jack, wheel wrench
Ostatní	Storage compartment with cover on dashboard
Ostatní	Suspension range 05 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tailgate/trunk lid unlocking from outside
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tool kit
Ostatní	Torque 310 Nm Base motor is N06/N07/N10
Ostatní	Trailer hitch
Ostatní	Transmission for electric drive (1-speed)
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Type approval country Germany
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest
Ostatní	UWB-capable country and carrier frequency, 433.92 to 434.42 MHz
Ostatní	VBV component list – 08 Zwickau plant

Ostatní	Vehicle class differentiation -11A-
Ostatní	Vehicle inlet Combo 2 (EU)
Ostatní	Vehicles with special upgrade measures
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact in front and rear
Ostatní	Voice control
Ostatní	Weight range 10 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel locks with extended theft protection
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	Wirelessly heated climate-controlled comfort glazing for windshield
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With emergency steering support with turn assist
Ostatní	With special requirements on the steering column lock
Ostatní	With welcome light (mirror)
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without camera systems/accident sensors
Ostatní	Without combined lateral and longitudinal control
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without exterior ambient lighting
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without front cross traffic assist
Ostatní	Without headlamp washer system, with washer fluid level indicator
Ostatní	Without head-up display
Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without light control
Ostatní	Without locking and starting systems
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without lumbar support in seat backrests
Ostatní	Without parking assistance/garage parking assist
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without specific emission standard
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
karoserie / zranění	16. 09. 2021	Více info
EV/Hybrid / karoserie	25. 07. 2021	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Honey Yellow Metallic – kód G8

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	18. 06. 2026
Značení skel	NE

12. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci. Můžete tak získat přehled o vývoji ceny a údajů ověřovaného vozidla.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení inzerátu	12. 06. 2026
Inzerovaný nájezd	153 044 km

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.

KLIENTSKÝ KUPON

opravňuje k provedení bezpečnostního značení skel
SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS

s 50% slevou

Vozidlo

Značka a typ vozidla:

VIN (číslo karoserie):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pokyny

Tento KLIENTSKÝ KUPON slouží jako doklad pro provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS u Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen pracoviště) se slevou 50 %.

Pro jeho využití vám doporučujeme následující postup:

- na www.cebia.cz/apc vyhledejte pro vás nejdostupnější pracoviště
- telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS
- na pracovišti předložte tento KLIENTSKÝ KUPON společně s technickým průkazem

Objednávka služby

- tento KLIENTSKÝ KUPON byl vydán Cebia, spol. s r.o., v rámci slevy po prověření historie vozidla
- tento KLIENTSKÝ KUPON opravňuje předložitele k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS vč. registrace do Systému OCIS za následujících finančních podmínek:

850 Kč vč. DPH

cenu hradí klient na pracovišti

Popis bezpečnostního značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS

- značení 6 skel vozidla technologií pískování kódu
- kód SBZ OCIS obsahuje 7 unikátních alfanumerických znaků
- kód EUROVIN OCIS obsahuje 17 alfanumerických znaků podle VIN vozidla
- vylepení 2 samolepicích etiket OCIS
- registrace do Systému OCIS
- vystavení OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS a identifikační karty OCIS
- více informací naleznete na www.cebia.cz/piskovani

.....
datum provedení

.....
razítko a podpis pracoviště